



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București
Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05
office@elcen.ro, www.elcen.ro
C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



In atentie: posibililor ofertanti


Referitor: Clarificari la documentatia de atribuire pentru achizitia cu nr. ADV1543436/12.08.2026 - Piese schimb pompa VF 40 din cadrul Sectiei chimici - CTE Bucuresti SUD (DDA357)

In conformitate cu prevederile art. 172 din legea 99/2016 va transmitem raspunsul nostru la solicitarea unor potentiali ofertanti:

Intrebare 1: "1. Referitor la Cap. V, pct. 5 – Vizualizarea echipamentelor în instalație:

Deoarece modelul de business al companiei noastre presupune furnizarea echipamentelor direct de la producător pe baza specificațiilor tehnice stricte de catalog, nu vom putea da curs recomandării de a efectua o vizită tehnică în teren. Pentru a ne asigura că ansamblul oferat se va potrivi perfect pe poziție, vă rugăm să ne puneți la dispoziție fotografii clare cu plăcuțele de identificare (etichetele tehnice) atât de pe ansamblul motor-reductor LENZE existent, cât și de pe pompa VERDER FLEX VF 40. Aceste informații vor fi transmise direct producătorului pentru a garanta compatibilitatea 100% a flanșelor."

Raspuns 1:



Intrebare 2: „2. Referitor la Anexa 1, pct. 1.1 – Codificarea produsului:

Pentru reperul solicitat este menționat codul G50BH215MVCK2C00 - o-M55BP100L045E00CC - 17161646. Vă rugăm să ne confirmați dacă grupul de cifre „17161646” reprezintă un cod intern de inventar / cod SAP al ELCEN sau dacă reprezintă un cod de articol specificat de producătorul LENZE."

Raspuns 2: Codul **17161646** este un cod de articol specificat de producătorul LENZE pentru întreg ansamblul motor-reductor.

Intrebare 3:" Referitor la starea de livrare a ansamblului:

Vă rugăm să ne confirmați dacă ansamblul motor-reductor trebuie livrat de către producător gata umplut cu lubrifianțul/uleiul de lucru (dacă este cazul pentru acest model) și dacă ofertarea trebuie să includă obligatoriu și accesorii de montaj pentru cuplarea acestuia (șuruburi, piulițe, garnituri specifice de cuplare la pompa VF 40)."

Raspuns 3: Ansamblul motor-reductor trebuie livrat de către producător gata umplut cu lubrifianțul/uleiul de lucru și trebuie ca oferta să cuprindă și accesorii de montaj (șuruburi, piulițe, garnituri specifice de cuplare ale pompei VF 40).

DIRECTOR GENERAL
Mirela Adriana PAVEL



DIRECTOR JURIDIC SI ACHIZITII
Mihai Dorian VOLF

Sef Serviciu Achizitii si Monitorizare Proceduri
Roxana KEDEI

Resp. Coordonare Proceduri de Achizitii
Anca ORDEAN

Responsabil achizitie
Marioara VRACIU

DIRECTOR GENERAL
Mirela Adriana PAVEL

DIRECTOR JURIDIC SI ACHIZITII
Mihai Dorian VOLF

Sef Serviciu Achizitii si Monitorizare Proceduri
Roxana KEDEI

Resp. Coordonare Proceduri de Achizitii
Anca ORDEAN

Responsabil achizitie
Marioara VRACIU