



Comunicat de presă

Clarificări ELCEN: Nu a fost avarie! Nu a fost explozie ! A fost o reparație minoră la CET Grozăvești

București, 26 octombrie 2022 Electrocentrale București SA (ELCEN), principalul furnizor de agent termic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din București și unul dintre cei mai importanți producători de energie electrică la nivel național, aduce clarificări privind informațiile vehiculate în prezent în spațiul public conform cărora o „avarie” sau chiar o „explozie” la CET Grozăvești ar fi afectat furnizarea apei calde în anumite zone din București.

Subliniem încă de la început ca la CET Grozăvești nu a avut loc nicio explozie și nu s-a produs recent nicio avarie. Ieri, 25 octombrie, ELCEN a informat opinia publică pe pagina sa oficială de Facebook cu privire la o intervenție programată pentru remedierea unei spărturi minore la un cazan de apă fierbinte.

Acest tip de reparații se execută cu regularitate și fac parte din lucrările de mentenanță necesare pentru menținerea echipamentelor într-o stare de funcționare corespunzătoare și pregătirea acestora pentru sezonul rece.

Decizia la nivelul ELCEN de a informa opinia publică cu privire la o intervenție de acest tip, s-a luat din dorința de a comunica deschis, onest și transparent orice demers care ar putea avea un impact, chiar și minor (cum a fost cel anunțat ieri pe pagina oficială de Facebook) asupra consumatorilor racordați la sistemul centralizat de termoficare.

Spărtura de la cazanul de apă fierbinte din CET Grozăvești a fost o spărtură de mici dimensiuni ce nu a necesitat intervenție urgentă și ar fi putut fi remediată oricând. Totuși, având în vedere ca ieri, 25 octombrie, a fost o zi în care s-au întrunit toate condițiile pentru a fi executată reparația (temperaturi meteo ridicate pe timpul zilei și consum redus), a fost programată intervenția în vederea remedierii spărturii, ținându-se cont ca efectele acestei intervenții să aibă impact minor asupra consumatorilor.

Important de reținut că în paralel cu acțiunea de reparație din CET Grozăvești, ELCEN a luat imediat toate măsurile pentru ca sarcina termică de pe CET Grozăvești să fie preluată de CET București Vest. Astfel, a fost pus rapid în funcțiune (încă din cursul dimineții zilei de ieri) un CAF (cazan de apă fierbinte) la CET București Vest ce a preluat sarcina termică de pe CET Grozăvești. În consecință, impactul reparației minore din CET Grozăvești asupra consumatorilor a fost aproape nul și a durat aprox. 3 ore.

Precizăm că la acest moment, ELCEN are două CAF-uri în funcțiune, unul la CET Grozăvești (a cărei spărtură minoră a fost remediată) și unul la CET București Vest. Datorită acestui demers, ELCEN aproape a dublat sarcina termică în București.

Activitatea de producere a energiei electrice și termice se desfășoară fără sincope.
Temperaturi livrate de ELCEN:

- CET București Sud: 86 gr C
- CET București Vest: 82 gr C
- CET Grozăvești: 81 gr C

Vă rugăm să vizitați pagina oficială de Facebook a ELCEN unde veți găsi toate detaliile privind reparația programată ce a avut loc ieri la CET Grozăvești:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02QrqaTS1dzSRA698Q7Fty5yh1Uv2Rj9iXGhHtvVkYThFw3ncl87zYcz2v1bYmjDjPI&id=100057196700786

Birou Comunicare și Relații Publice